

Image may differ from product. See technical specification for details.

# THAP 030E-10

Spare repair kit for Air-driven hydraulic pump

SKF THAP 030E-10 예비 부품은 THAP 300E 공기 구동 펌프에 적합한 수리 키트입니다.

## 개요

### 물류

제품 순 중량	0.6 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27112908

### 호환 제품

#### Parent product

Air-driven hydraulic pump	<a href="#">THAP 030E</a>
SKF 공기 구동 유압 펌프 세트(30 MPa)	<a href="#">THAP 030E/SK1</a>

이용약관